


1. Устойчивост: преведен за подмяна до запознати диаметри на съществуващата тръба. От гледна точка на място се предпоставя, че съществуващите тръбопроводи е пошкочена стомана с $\varnothing 219$. Ако съвпадение на строителните работи бъде установена разлика в диаметра на пошкочените тръби, трябва да се вземе съответен диаметър на съществуващите.
2. Всички хоризонтални устойчивости на тръбопроводите се изпълняват по мярка от място;
3. При монтажа на тръбите, стриктно да се спазват указанията на фирмата производител;
4. Да се преведат компенсатори за линейно деформации на съществуващите съгласно техническите спецификации на фирмата производител, нивото височина на тръби;
5. След демонтирането на мивката извадите да се запят и да се възстанови цялостта на стената.

същ. СК с изпразнител
който ще се подмени
нов
к.г.п=±0.00

		София, ПК 138, бул. "Дж. Невъ" № 29, Мана МОП Логистик ЕООД, офис 2, тел. 02 9277354, факс: 02 9277359, www.rcdesign.bg	
Уволител: Столична Община, чрез концесионер „Софийска вода“ АД Обект: Реконструкция на сграда "Състители" в ПСОВ "Кубратово", находяща се в град София, Столична община- район "Сердика", поземлен имот с идентификатор 68134.519.15			
Етап II: Реконструкция на водопроводни инсталации и подови настилки			
Проектант: инж. Кирил Стаменов			
Съдържание: РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ КОТА - 0.00			
Черт. №:	Мщаб:	Част:	Фаза:
1	M 1:50	Вик	Работна
			Дата:
			2018
			Р.Е.О.