


ДЕТАЙЛ "И"
ИНЖЕКТИРАНЕ НА ПУКНАТИНИ И ЗАЩИТА НА ДЪЛНО


СТЪПКА 1

Подготовка на бетонната основа




СТЪПКА 2

Обработка на отвори




СТЪПКА 3

Поставяне на инжекционни пакери



СТЪПКА 4

Зашитна система




ДЕТАЙЛ "II"

ИНЖЕКТИРАНЕ НА ПУКНАТИНИ И ЗАЩИТА НА ДЪЛНО ПРИ ХОЛКЕР


СТЪПКА 1

Подготовка на бетонната основа




СТЪПКА 2

Обработка на пукнатината




СТЪПКА 3

Нанетяване



СТЪПКА 4

Зашитна система



1 - 1

ЛЕГЕНДА

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРТЕ В
ИНВЕСТИЦИОННИТО ГЛАВОДЪЛГОВО
РЕГИСТРАЦИОНЕН № 00477
им. Мария Магдалина
"Холкер"
Технически контрол - част конструтивна

МАТЕРИАЛИ:

1. Високопластична инжекционна хидроструктурна смола с нисък вискозитет.
2. Матерали за репрофилране - БДС EN 1504-3:2005
3. Системи за защита - БДС EN 1504-3:2005

ЗАБЕЛЕЖКИ:

Изложението е изграждането на инжекционно почистване
по пакери на пукнатини (репрофилране)
Регистрационен № 00477
им. Мария Магдалина
"Холкер"
Бюджет: 100000 лв.
Бюджет: 100000 лв.
Бюджет: 100000 лв.
Бюджет: 100000 лв.

ТИПИ ИНЖЕНЕРИНГ ООД

София 1505, ул. Драгоманова № 4, ет. 4, ап. 9
тел.: +359 22 489 12 26; факс: +359 22 944 76 53
e-mail: info@tipi.bg

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "СТОЛИЧНА ОБЩИНА" ЧРЕЗ КОНЦЕСИОНЕР
"Софийска вода" АД

ОСИГУРЯВАНЕ НА ВОДОПОЛЪТНОСТ НА ВОДНИТЕ
КАМПИ НА РЕЗЕРВОАР "КОНЬОВИЦА"

ПОДОБЕГТ: ВОДНА КАМЕРА I, ВОДНА КАМЕРА II,
ЧЕРТЕЖ: ДЕТАЙЛ "I" - ИНЖЕКТИРАНЕ НА ПУКНАТИНИ И ЗАЩИТА НА ДЪЛНО
ДЕТАЙЛ "II" - ИНЖЕКТИРАНЕ НА ПУКНАТИНИ И ЗАЩИТА НА ДЪЛНО
ПРОЕКТАНТ: инж. А. Ямболов
ФАЗА: ТП ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА
МАШАБ: 1:10 ДАТА: 04.2018 Чертеж №: 781-ПЛ-СК-007-00

1. Понижаване на дължината на пукнатините за инжектиране, репрофилране и защита за пропъхване с налагане на топбояни
безопасност от НЦОЗ.
2. Специални изчестявания на дължината до 300 mm.
3. Специални изчестявания на дължината до 300 mm.
4. Ръчна обработка на контролираните спирала от бетона в зоната на пукнатината.
5. Точчане на отвори в посока към пукнатината под ъгъл 45°.
6. Подобряване на отворите в зоната на пукнатината.
7. Точчане на пакети в посока към пукнатината.
8. Инжектиране на високопластична хидроструктурна смола с нисък
вискозитет посредством пробивни пакери. След завършване на
инжекционния процес, пакетите се отстраняват;
9. Изграждане на репрофилращ разтвор;
10. Изграждане на защитна система.